Quik
"Quality is the key"
www.quik.com.co

ISO 9001
icontec internacional
CO-SC-CER227607

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

CURSO VIRTUAL ASINCRÓNICO O PRESENCIAL

CAPGR-002: CLSI EP18-A2 TÉCNICAS DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA IDENTIFICAR Y CONTROLAR LAS FUENTES DE ERROR EN EL LABORATORIO. GUÍA APROBADA. SEGUNDA EDICIÓN. 2009





CONTENIDO TEMÁTICO

1. Alcance
2. Introducción
3. Precauciones Estándar
4. Terminología
5. Relación de la Calidad Usuario-Fabricante
5.1 Responsabilidades del fabricante
5.2 Responsabilidades del usuario
6. FMEA/FTA y FRACAS
6.1 Descripción de FMEA/FTA y FRACAS
6.2 Definición y propósito
6.3 Algunas directrices generales para FMEA/FTA y FRACAS
6.4 Descripción FMEA entradas de tabla
6.5 Árbol de fallas
6.6 FRACAS
6.7 Medidas de control (FMEA) o acciones correctivas (FRACAS)
6.8 Monitoreo de resultados (FMEA)
6.9 Relación de Medida (FRACAS)
6.10 Otras consideraciones
6.11 Análisis Pareto
6.12 Más en FRACAD para Laboratorios Clínicos
6.13 Otras ayudas para facilitar FMEA y FRACAS
ANEXOS

Edición 1. Mayo 2017

Quik E-Learning

Bogotá D.C. Calle 63 C No.35-13
Contact Center: 57-1-222 91 51 – 57-318 271 16 49, Línea Nacional: 01 8000 413 613
E-mail: contact.center@quik.com.co.;
Página Web: www.quik.com.co

@Quik_Quality
@quik.quality
Quik SAS